



PFH-light

Раствор для заполнения швов брусчатки «H light».

Раствор для заполнения швов брусчатки на трассово-цементных вяжущих для бетонных блоков и камней с пониженной прочностью. Для дорожных покрытий. Высокая стойкость к переменному замораживанию и оттаиванию в присутствии антигололедных реагентов. Пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau.

Характеристики

- легко растекается
- самоуплотняющийся
- модифицирован полимерами
- специально подобранная прочность на сжатие
- высокая адгезионная прочность
- низкая склонность к усадке
- затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag
- однокомпонентный
- водонепроницаемый
- простое нанесение
- высокая стойкость к переменному замораживанию и оттаиванию в присутствии антигололедных реагентов
- после затвердевания устойчив к воздействию щеток подметальных машин

Применение

- для дорожных покрытий
- для заполнения швов при укладке бетонных блоков и камней с пониженной прочностью
- для заполнения швов при новом строительстве и ремонте брусчатых покрытий
- для выполнения дренажных желобов
- пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau

Свойства

- трасс согласно DIN 51043
- цемент согласно DIN EN 197
- просеянный песок согласно DIN EN 13139
- добавки, допущенные к применению, для улучшения технологических свойств при нанесении
- малое содержание хроматов согласно TRGS 613
- контролируемое качество

Подготовка основания

Ширина швов должна составлять минимум 2/3 высоты камня. Минимальная ширина швов составляет 5 мм,

Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)

Прочность на сжатие	≥ 25 Н/мм ² (через 7 дней) ≥ 30 Н/мм ² (через 28 дней)
Модуль упругости E (статический)	< 16000 Н/мм ²
Адгезия	≥ 1,5 Н/мм ²
Размер заполнителя	0 – 1,2 мм
Ширина швов	от 5 до 25 мм
Время использования	~ 30 минут
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход воды	~ 5 л воды на 25 кг
Выход раствора	~ 15 л из 25 кг
Расход	см. таблицу 1
Срок хранения	6 месяцев в сухом месте, в оригинальной упаковке
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый

максимальная ширина не должна превышать 25 мм. Размеры, отличающиеся от указанных, необходимо согласовать с нашей технологией применения.

Дорожная одежда в соответствии с нагрузками должна иметь достаточную несущую способность и долгосрочные дренажные свойства. Недостаточная прочность основания, в частности под действием транспортной нагрузки, может привести к деформациям, которые в свою очередь вызовут повреждения брусчатого или плиточного покрытия. Независимо от нагрузок мы рекомендуем использовать подстилающий дренажный слой с использованием вяжущего, а при повышенных нагрузках дренажный несущий слой с использованием вяжущего.

Швы необходимо очистить на требуемую глубину. Поверхность брусчатки в зависимости от абсорбирующих свойств требуется несколько раз тщательно увлажнить. При заполнении швов брусчатки раствором в них не должно быть воды.

Выполнение работ

Необходимо использовать только чистые камни. Пригодность брусчатых камней и плит для использования вместе с раствором PFH-light должна быть подтверждена их производителем. Загрязнения и уменьшающие адгезию вещества – например, масло для опалубки, используемое при производстве брусчатых камней, в значительной мере уменьшают прочность сцепления раствора и камня.

В чистую емкость наливают примерно 4,8 л воды и интенсивно смешивают с содержимым мешка смеси (25 кг) (например электродрелью с мешалкой или смесителем принудительного действия) до получения раствора без комков необходимой рабочей (текучей) консистенции. Раствор для заполнения швов брусчатки PFH-light с помощью резинового скребка наносят диагонально к поперечному сечению шва с легким нажатием так, чтобы швы были полностью заполнены. Предварительное заполнение швов другими материалами при использовании PFH-light не допускается. На поверхности камня следует оставлять минимальное количество раствора, так как в противном случае очистка поверхности не гарантируется. Поверхность с заполненными швами перед очисткой увлажняют слабой струей воды. В зависимости от применяемой брусчатки следует выполнить пробное нанесение.

Непосредственно после затвердевания поверхности шва (спустя примерно 30 минут – 2 часа после проведения теста большим пальцем) поверхность брусчатки очищают. В зависимости от абсорбирующих свойств и структуры поверхности брусчатки действуют следующим образом:

- 1) очистка слабой струей воды
- 2) механизированный способ, если структура поверхности это позволяет (поверхность ровная и плоская).

Возможные остатки раствора немедленно смывают с помощью щетки. Если применяются брусчатые камни или плиты с фаской, после очистки швы должны быть заполнены раствором до нижнего края фаски.

При выполнении подстилающего слоя и заполнения швов в несколько этапов следует выдерживать интервал минимум 1 м, чтобы заполнение швов не производилось непосредственно над конечным участком подстилающего слоя.

Открытых торцов швов необходимо избегать. Для этого конец участка с заполняемыми швами фиксируют (например, специальной лентой).

Время использования раствора составляет примерно 30 минут. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и при ожидающихся ночных заморозках.

Уход за раствором после укладки

Брусчатое или плиточное покрытие со свежесделанными швами следует предохранять от слишком быстрого высыхания раствора и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий, таких как мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи (наиболее эффективно накрывание влажным геотекстильным материалом) и прямого воздействия дождя (при необходимости закрыть пленкой).

Надлежащая последующая обработка имеет решающее значение для длительной функциональности готового покрытия.

Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.) При необходимости - закрыть полиэтиленовой пленкой.
- не добавлять в раствор цемент, известь, гипс, пигменты и т.п.
- не разбавлять схватившийся раствор водой

Нагрузки

Период времени, после которого может быть разрешено использование брусчатого или плиточного покрытия, в основном зависит от температуры укладки и гидратации раствора для заполнения швов брусчатки. Указанные в этом разделе сроки относятся к температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Они действительны только при соблюдении указанной технологии и использовании раствора для подстилающего слоя марки tubag.

По готовой поверхности, в общем случае, при сухой погоде можно ходить спустя 24 часа, движение легкового транспорта может быть разрешено не ранее, чем через 7 дней. Уборка подметальными машинами разрешается не ранее, чем через 7 дней. Для заявлений, влекущих определенные обязательства, должны быть изготовлены арбитражные образцы, которые хранят при доминирующих климатических условиях.

Выход раствора и расход

Величина расхода варьируется в зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины швов. В таблице 1 приведены данные по расходу, полученные опытным путем.

Таблица 1

Размер камня, см	Ширина швов, мм	Расход кг/м ²
14-18	10	~ 1,8
10-14	10	~ 2,5
8-10	10	~ 3,2
6-8	5	~ 2,1
3-6	5	~ 3,4

Из 1 тонны раствора для заполнения швов брусчатки PFH-light получается примерно 600 л свежего раствора или из 25 кг сухой смеси получается примерно 16 л свежего раствора.

Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 25 кг, силос с подключенным специальным смесителем непрерывного действия, не требующим технического обслуживания.

Примечание

Данные указаны при использовании раствора в нормальных климатических условиях (температура +20°C, относительная влажность воздуха 65%).

К раствору для заполнения швов брусчатки PFH-light нельзя добавлять другие вещества, кроме чистой воды. Схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или свежим раствором. Применяемые устройства и инструменты необходимо очистить водой до затвердевания раствора.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.